

Solidworks 2019 klavye kısayolları

Pencereler

Ctrl + N	Yeni
Ctrl + P	Yazdır
Ctrl + F	Bul / değiştir
Ctrl + Z	Geri al

Komutlar

Ctrl + Q	Regen zorla
Ctrl + F1	Görev bölmesi
F7	Yazım denetimi
Shift + Tab	Farenin altındaki bileşeni göster
A	Teğet yay aç / kapat

Görünüm komutları

F	Siğdırmak için yakınlaştır
Ctrl + 7	İzometrik
Ctrl + 8	Normal
G	Alanı büyüt

Montaj

Tab	Bileşen Takarken. Bileşeni 90° döndürür.
-----	--

Kopyala / yapıştır

Ctrl + C	Montajlar. Parçaları ve alt montajları kopyalar ve yapıştırır. FeatureManager tasarım ağacında bir özellik seçerseniz, özelliği montaj düzeyinde bir özellik olarak kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
----------	---

Boyutlar ve açıklamalar

Alt + 0176	Derece ° sembolü ekler.
Alt + 0216	Bir çap Ø sembolü ekler.
Alt + 0181	Bir µ sembolü ekler.

Görüntüleme

Alt + Ok tuşları	Modeli görüntüleme düzlemine paralel olarak döndürür.
------------------	---

Kullanıcı arayüzü

Ctrl + R	Ekranı yeniden çizer.
----------	-----------------------

Kaynak: Solidworks 2019 yardımı

Son değişiklik: 26.11.2020 13:46:43

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/solidworks-klavye-kisayollari?filter=basic

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)