Mach3 raccourcis clavier

Général

Alt + R	Début de cycle
Espace	Prise d'alimentation
Alt + S	Arrêter
Ctrl + W	Rembobiner
Alt + N	Blk unique
Ctrl + Alt + J	Marche / arrêt du jogging
F5	Broche allumée (CW)
Touches directionnelles	Jog dans la direction X ou Y
Pg Préc / Suiv	Jog dans la direction Z

Changement d'écrans

Alt + 1	Exécution du programme
Alt + 2	Mdi
Alt + 4	Chemin d'outil
Alt + 5	Décalages :
Alt + 6	Paramètres
Alt + 7	Diagnostics

Dernière modification: 07/05/2021 13:34:57

Plus d'information: *defkey.com/fr/mach3-raccourcis-clavier*

Personnalisez ce PDF...