e Eplan Platform 2.9 raccourcis clavier

Général

Espace	Définir des fenêtres (zone de sélection)
Tab	Passer aux points d'élément des éléments sélectionnés
Tab ou Ctrl + Molette de la souris vers le haut et la roue vers le bas	Ajouter le symbole : Changer de variante
Tab ou Ctrl + Molette de la souris vers le haut et la roue vers le bas	Insérer une macro : changer de variante
A	Changer de point d'accrochage dans le navigateur de structure de montage 3D
В	Créer une macro
D	Dupliquer des fenêtres (zone de sélection)
E	Insérer une ellipse
F	Fonction de recherche : Passer au pendant
G	Grouper des éléments
н	Adoptez la longueur du rail de montage
I	Activer / désactiver l'affichage des points d'insertion
J	Placer un rail de montage au milieu
К	Insérer un cercle
L	Insérer une polyligne
Μ	Insérer une macro de fenêtre / de symbole
Ν	Saut jusqu'à la fonction suivante (lors du placement et de l'attribution de fonctions)
0	Activer / désactiver le déplacement du point d'origine
Р	Entrée des coordonnées
Q	Activer / désactiver l'accrochage logique
R	Insérer un rectangle

S	Régler l'incrémentation
Т	Insérer du texte
U	Afficher / masquer les éléments invisibles
V	Déplacer
х	Activer la fonction orthogonale
X puis X	Insérer une macro : Placer le curseur sur une position de départ horizontale
Y puis Y	Activer la fonction orthogonale
Y	Insérer une macro : Placer le curseur sur une position de départ verticale
Z	Ouvrir le zoom
< ou >	Activer / désactiver la fonction orthogonale en position horizontale / verticale, désactiver la fonction orthogonale activée
F1 ou Ctrl + F1	Appeler l'aide contextuelle
F2	Accéder au mode de traitement (dans des représentations sous forme de tableau comme le dialogue Entrée multilingue)
F2	Modification directe (provisoire)
F3	Insérer un angle (en bas, à droite)
F4	Insérer un angle (en bas, à gauche)
F5	Actualiser l'affichage ("Redessiner")
Ctrl	(maintenir puis saisir) Mettre à jour la vue ("Redessiner")
F6	Insérer un angle (en haut, à gauche)
F7	Insérer une connexion en T (en bas)
F8	Insérer une connexion en T (en haut)
F9	Insérer une connexion en T (à droite)
F10	Insérer une connexion en T (à gauche)
F12	Ouvrir / fermer le navigateur de page

Inser	Insérer un symbole
Suppr	Effacer le contenu d'une fenêtre (zone de sélection)
Debut	Bouger le curseur vers le bord gauche de l'écran
End	Bouger le curseur vers le bord droit de l'écran
Pg Suiv	Page suivante
Pg Préc	Page précédente
Touches directionnelles	Sauter dans la grille
Échap	Interrompre l'action
Maj + Alt + Touches directionnelles	Passer aux points d'élément à la même hauteur / dans la même colonne
Maj + F3	Insérer un raccordement d'appareils
Maj + F4	Insérer un point de rupture
Maj + F5	Insérer une définition de câble
Maj + F6	Insérer un blindage
Maj + F7	Insérer un point de définition de connexion
Maj + F8	Insérer un pont (connecteur de croisement)
Maj + F11	Insérer une boîte noire
Maj + Flèche gauche	Déplacer une vue partielle de l'écran à gauche
Maj + <	Activer / Désactiver la fonction orthogonale
Maj + Flèche droite	Déplacer une vue partielle de l'écran à droite
Maj + Flèche vers le haut	Déplacer une vue partielle de l'écran vers le haut
Maj + Flèche vers le bas	Déplacer une vue partielle de l'écran vers le bas
Maj + R	Entrer des coordonnées relatives
Maj + Ctrl + Touches directionnelles	Passer aux points d'élément
Maj + Tab	Insérer une macro : Modifier le type de représentation
Ctrl + End	Passer au bord inférieur de l'écran

Ctrl + Debut	Passer au bord supérieur de l'écran
Ctrl + Entrée	Insérer un saut de ligne
Ctrl + Clic gauche ou Ctrl + Espace	Passer de la référence croisée à la contre-pièce
Ctrl + Maj + Clic gauche	Passer de la référence croisée à la contre-pièce et ouvrir alors une nouvelle fenêtre de l'éditeur graphique
Ctrl + Maj	(puis vide) Passer de la référence croisée à la contre- pièce et ouvrir alors une nouvelle fenêtre de l'éditeur graphique
Ctrl + A	Sélectionner tout
Ctrl + B	Déplacer les textes de propriété
Ctrl + C	Copier des éléments dans le Presse-papiers d'EPLAN
Ctrl + D	Traiter les propriétés d'objets
Ctrl + E	Générer des évaluations
Ctrl + F	Appeler la fonction de recherche
Ctrl + G	Insérer un arc à partir du centre
Ctrl + I	Insérer des éléments dans la liste des résultats de recherche
Ctrl + J	Atteindre (graphique)
Ctrl + K	Générer automatiquement des macros à partir d'un projet de macro
Ctrl + L	Prélever les raccordements API par bloc
Ctrl + M	Sélectionner une page
Ctrl + N	Créer une page
Ctrl + O	Adresser l'API
Ctrl + P	Imprimer le projet
Ctrl + Q	Ouvrir / fermer le traitement sous forme de tableau
Ctrl + R	Pivoter le graphique
Ctrl + S	Fonction de recherche: synchroniser la sélection
Ctrl + T	Insérer un texte de fonction de colonne
Ctrl + V	Coller des éléments depuis le Presse-papiers d'EPLAN
Ctrl + W	Régler les options pour le

	placement d'articles dans le navigateur de structure de montage 3D
Ctrl + X ou Maj + Suppr	Couper des éléments et les copier dans le Presse-papiers d'EPLAN
Ctrl + Y	Restaurer la dernière étape
Ctrl + Z ou Alt + Retour Arrière	Annuler la dernière action
Ctrl + F2	Insérer une ligne
Ctrl + F4	Fermer le traitement graphique
Ctrl + F5	Créer une macro de fenêtre / de symbole
Ctrl + F6	Basculer entre les fenêtres telles que les éditeurs graphiques, les navigateurs, etc., qui sont ancrées sous forme d'onglet
Ctrl + F7	Basculer entre les onglets pour les navigateurs, les éditeurs, etc., qui sont superposés dans une fenêtre ancrable
Ctrl + F10	Créer une macro de page
Ctrl + F11	Insérer une boîte de structure
Ctrl + F12	Basculer d'une fenêtre ouverte à une autre, par exemple l'éditeur graphique, les navigateurs, etc.
Ctrl + <	Actualiser les évaluations
Ctrl + Touches directionnelles	Passer au point d'insertion suivant sur la gauche
Ctrl + Touches	Passer au point d'insertion
directionnelles	suivant sur la droite
Ctrl + Touches directionnelles	Passer au point d'insertion suivant vers le haut
Ctrl + Touches directionnelles	Passer au point d'insertion suivant vers le bas
Ctrl + Maj + A	Insérer une cotation linéaire
Ctrl + Maj + D	Modification étendue : Traiter les données de projet provenant d'une évaluation
Ctrl + Maj + E	Ouvrir / fermer la gestion des messages
Ctrl + Maj + F	Fonction de recherche : Passer à l'entrée suivante
Ctrl + Maj + M	Ouvrir / fermer le navigateur de structure de l'armoire de

	distribution 2D
Ctrl + Maj + P	Exécuter le cycle de contrôle
Ctrl + Maj + R	Modifier l'angle de rotation d'une macro 3D
Ctrl + Maj + U	Interrompre des liaisons
Ctrl + Maj + V	Fonction de recherche : Passer à l'entrée précédente
Ctrl + Maj + F6	Afficher / masquer la grille
Ctrl + Maj + <	Evaluer le projet
Alt + 3	Afficher toute la page
Alt + F4	Quitter EPLAN
Alt + Pg Suiv	Fonction de recherche : Passer à la fonction en référence croisée suivante, vers l'avant
Alt + Pg Préc	Fonction de recherche : Passer à la fonction en référence croisée suivante, vers l'arrière
Alt + Inser	Insérer un appareil
Alt + Suppr	Effacer le placement
Alt + Flèche	Passer au point d'insertion
gauche	gauche à la même hauteur
Alt + Flèche droite	Passer au point d'insertion droit à la même hauteur
Alt + Flèche vers le haut	Passer au point d'insertion supérieur de la même colonne
Alt + Flèche vers le bas	Passer au point d'insertion inférieur de la même colonne
Alt + Debut	Passer au point d'élément suivant, il peut également s'agir d'un point final d'un élément
Ctrl + Alt + A	Traiter l'espace de travail
Ctrl + Alt + T	Position de vue 3D en haut
Ctrl + Alt + D	Position de vue 3D en bas
Ctrl + Alt + L	Position de vue 3D à gauche
Ctrl + Alt + R	Position de vue 3D à droite
Ctrl + Alt + F	Position de vue 3D à l'avant
Ctrl + Alt + B	Position de vue 3D à l'arrière
Ctrl + Alt + 1	Position de vue 3D isométrique SO
Ctrl + Alt + 2	Position de vue 3D Isométrique SE
Ctrl + Alt + 3	Position de vue 3D isométrique NE

Ctrl + Alt + 4 Position de vue 3D isométrique NO

Source: Eplan

Dernière modification: 26/02/2021 10:59:06

Plus d'information: defkey.com/fr/eplan-2-9raccourcis-clavier

Personnalisez ce PDF...