

Femap 2020.2 raccourcis clavier

Fichier

Maj + F4	Ouvrir
F4	Enregistrer
Ctrl + Maj + T	Importer > Modèle d'analyse...
Ctrl + T	Exporter > Modèle d'analyse...
Maj + F3	Mise en page
F3	Impression
Ctrl + Maj + C ou Ctrl + Inser	Image > Copier
Ctrl + F3	Image > Enregistrer...
Alt + F3	Image > Rejouer...
Ctrl + Alt + Inser	Messages > Copier
Ctrl + Maj + P	Préférences...
Alt + F4	Quitter

Outils

Ctrl + Z ou Alt + Retour Arrière	Annuler
Ctrl + Maj + Z ou Maj + Alt + Retour Arrière	Rétablir
Ctrl + W ou F2	Plan de travail...
Ctrl + L	Variables

Géométrie

F9	Courbe - Ligne > Coordonnées...
Ctrl + F9	Courbe > Arc > Points...
Alt + F11	Surface frontière > A partir de courbes...
Maj + F9	Surface > Courbes de bord...
Alt + F9	Volume > Surfaces...

Modèle

Ctrl + N	Nœud...
Ctrl + E	Élément
Ctrl + F2	Charger > Créer / Gérer l'ensemble...
Maj + F2	Contrainte > Créer / Gérer l'ensemble...

Maillage

Maj + F10	Contrôle du maillage > Taille le long de la courbe...
Maj + F11	Géométrie > Surface...
Alt + F12	Géométrie > Solides...
Ctrl + B ou F11	Entre
Ctrl + F11	Transition

Modifier

Ctrl + I	Découper
Ctrl + K	Pause > À l'emplacement...
Ctrl + J	Rejoindre
Ctrl + F	Soudure d'angle

Groupe

Alt + F2	Créer / Gérer...
----------	------------------

Afficher

Alt + F7	Toutes les vues
Ctrl + Q	Visibilité
Ctrl + S ou F5	Sélectionner
Ctrl + O ou F6	Options
Ctrl + R ou F8	Rotation > Modèle...
Ctrl + F8	Aligner par > Le long du vecteur...
Maj + F7	Mise à l'échelle automatique > Tout
Ctrl + Maj + A ou Ctrl + Maj + F7	Mise à l'échelle automatique > Tout régénérer
Ctrl + A	Mise à l'échelle automatique > Visible
Ctrl + M ou Ctrl + F7	Loupe
Maj + F8	Centre
Ctrl + P ou Alt + F8	Panoramique

Fenêtre

Ctrl + D ou F12	Régénérer
Ctrl + G ou Ctrl +	Régénérer

F12

Maj + F12 Afficher les entités

Aide

Ctrl + H Rubriques d'aide

Menu contextuel affichage

Ctrl + Y ou Alt + F10 Commande précédente

Maj + F8 Faire pivoter la vue > Définir le centre de la vue...

Ctrl + F5 ou Maj + F6 Visibilité

Maj + F5 Publier des données...

Alt + F5 Données XY...

Barre d'outils du modèle

Maj + F4 Ouvrir un modèle

F4 Enregistrer le modèle

Ctrl + Maj + T Importer le modèle

Ctrl + T Exporter le modèle

Ctrl + Maj + C ou Ctrl + Inser Copier une image

F3 Impression

Barre d'outils affichage

Ctrl + F5 ou Maj + F6 Visibilité de la vue

Ctrl + O ou F6 Style d'affichage > Options...

Affichage - Barre d'outils simple

Ctrl + F5 ou Maj + F6 Visibilité de la vue

Ctrl + O ou F6 Style d'affichage > Options...

Barre d'outils Solides

Ctrl + W ou F2 Plan de travail

Ctrl + Maj + W Localiser le plan de travail sur une surface

Barre d'outils Surfaces

Maj + F9 Bords de surface

Alt + F11 Barre d'outils Surfaces

Barre d'outils Lignes

F9 Ligne entre les coordonnées

Barre d'outils des cercles

Ctrl + F9 Arc 3 points

Barre d'outils d'édition de courbe

Ctrl + I Couper la courbe

Ctrl + K Courbe de rupture

Ctrl + F Congé courbes

Barre d'outils Maillage

Maj + F10 Taille de maille sur la courbe

Maj + F11 Surface du maillage

Alt + F12 Têt maille solide

Ctrl + B ou F11 Maille entre les coins

Barre d'outils de publication

Maj + F5 Données de publication

Champs de la boîte de dialogue et de la boîte à outils

Ces raccourcis fonctionnent dans des zones de texte ou de liste déroulante dans Femap.

Ctrl + A Mesurer un angle

Ctrl + C Copier (commande Windows).

Ctrl + D Mesurer une distance

Ctrl + E Affichez l'éditeur d'équations FEMAP pour une définition interactive des variables et des équations.*

Ctrl + F Liste, Fonctions*

Ctrl + G Alignez les sélections du curseur sur la grille.

Ctrl + I Mesurer le rayon d'un arc de

	cercle
Ctrl + L	Afficher une liste des entités existantes du type souhaité.*
Ctrl + M	Mesurer la longueur d'une courbe sélectionnée
Ctrl + N	Aligner les sélections du curseur sur le nœud le plus proche
Ctrl + P	Aligner les sélections du curseur sur le point le plus proche
Ctrl + R	Activer l'accrochage intelligent, qui accroche les sélections du curseur au point, au nœud, au milieu d'une courbe ou au centre d'un arc de cercle le plus proche
Ctrl + S	Aligner les sélections du curseur sur l'écran (snap off)
Ctrl + T	Redéfinissez la grille d'accrochage.
Ctrl + V	Coller (commande Windows).
Ctrl + W	Redéfinir le plan de travail.
Ctrl + X	Couper (commande Windows).
Ctrl + Z	Utilisez la boîte de dialogue de sélection de coordonnées standard pour définir l'emplacement.*

* Ces touches ne fonctionnent dans aucun des champs trouvés dans les divers volets ancrables de style Toolbox.

Dernière modification: 18/06/2021 14:20:04

Plus d'information: defkey.com/fr/simcenter-siemens-femap-2020-raccourcis-clavier

[Personnalisez ce PDF...](#)