

Drevo Calibur V2 klavye kısayolları

Arka aydınlatma

Fn + End	Arka aydınlatma rengini değiştir
Fn + Insert	Yan ışık efekti anahtarı
Fn + Home	17 arka aydınlatma efekti arasında geçiş yap
Fn + Yukarı ok / Aşağı ok	Arka aydınlatmayı çoğalt / azalt
Fn + Sol ok / Sağ ok	Arka aydınlatma hızını artır / azalt

Çeşitli

Fn + [1 - 9]	F1 - F12
Fn + Win	Windows tuşunu kilitle / kilidini aç
Fn + Space	(3 saniye basılı tutun) Klavyeyi sıfırla

Kaynak: Drevo Calibur V2 kullanıcı kılavuzu

Son değişiklik: 29.04.2021 10:20:17

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/drevo-calibur-v2-klavye-kisayollari

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)