



# Gmsh 4.1.4 klavye kısayolları

## Genel

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Sol ok    | Önceki zaman adımına git                                        |
| Sağ ok    | Sonraki zaman adımına git                                       |
| Yukarı ok | Önceki görünümü görünür yap                                     |
| Aşağı ok  | Sonraki görünümü görünür yap                                    |
| 0         | Geometriyi yeniden yükle                                        |
| Ctrl + 0  | Tüm projeyi yeniden yükle                                       |
| 1 veya F1 | Örgü hatları                                                    |
| 2 veya F2 | Örgü yüzeyleri                                                  |
| 3 veya F3 | Örgü hacimleri                                                  |
| Esc       | Kement yakınlaştırmayı / seçimi iptal et                        |
| Esc       | Fare seçimini AÇIK / KAPALI konumuna getir                      |
| E         | Geometri oluşturma modunda seçimi sonlandır / kabul et          |
| G         | Geometri modülüne git                                           |
| M         | Mesh modülüne git                                               |
| P         | İşlem sonrası modülüne git                                      |
| Q         | Geometri oluşturma modunda seçimi iptal et                      |
| S         | Çözücü modülüne git                                             |
| X         | Geometri oluşturma modunda x koordinatını dondurmaya aç / kapat |
| Y         | Geometri oluşturma modunda y koordinatını dondurmaya aç / kapat |
| Z         | Geometri oluşturma modunda z koordinatını dondurmaya aç / kapat |
| Shift + A | Tüm pencereleri öne getir                                       |
| Shift + G | Geometri seçeneklerini göster                                   |
| Shift + M | Kafes seçeneklerini göster                                      |
| Shift + O | Genel seçenekleri göster                                        |
| Shift + P | İşlem sonrası seçeneklerini göster                              |
| Shift + S | Çözücü seçeneklerini göster                                     |
| Shift + U | İşlem sonrası görünüm eklentilerini göster                      |
| Shift + W | İşlem sonrası görünüm seçeneklerini göster                      |

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Shift + X        | Geometri oluşturma modunda sadece x koordinatı boyunca hareket et |
| Shift + Y        | Geometri oluşturma modunda sadece y koordinatı boyunca hareket et |
| Shift + Z        | Geometri oluşturma modunda sadece z koordinatı boyunca hareket et |
| Shift + Esc      | Tam fare seçimini etkinleştir                                     |
| Ctrl + D         | Tak / çıkar menüsü                                                |
| Ctrl + E         | Projeyi dışa aktar                                                |
| Ctrl + F         | Tam ekrana geç                                                    |
| Ctrl + I         | İstatistik penceresini göster                                     |
| Ctrl + J         | Model seçeneklerini kaydet                                        |
| Ctrl + L         | Mesaj konsolunu göster                                            |
| Ctrl + M         | Pencereyi küçült                                                  |
| Ctrl + N         | Yeni proje dosyası oluştur                                        |
| Ctrl + O         | Proje dosyasını aç                                                |
| Ctrl + Q         | Çıkış                                                             |
| Ctrl + R         | Proje dosyasını yeniden adlandır                                  |
| Ctrl + S         | Mesh'i varsayılan formatta kaydet                                 |
| Shift + Ctrl + C | Kırpma düzlemi penceresini göster                                 |
| Shift + Ctrl + H | Mevcut seçenekleri ve çalışma alanı penceresini göster            |
| Shift + Ctrl + J | Seçenekleri varsayılan olarak kaydet                              |
| Shift + Ctrl + M | Manipülatör penceresini göster                                    |
| Shift + Ctrl + N | Seçenek penceresini göster                                        |
| Shift + Ctrl + O | Dosyaları birleştir                                               |
| Shift + Ctrl + U | Eklenti penceresini göster                                        |
| Shift + Ctrl + V | Görünürlük penceresini göster                                     |
| Alt + A          | Eksen modları arasında döngü                                      |
| Alt + B          | Sınırlayıcı kutuları gizle / göster                               |
| Alt + C          | Önceden tanımlanmış renk şemaları arasında döngü                  |
| Alt + E          | Görünür post-pro görünüm için eleman anahatlarını gizle / göster  |
| Alt + F          | Yeniden çizim modunu değiştir (hızlı / dolu)                      |

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alt + H         | İşlem sonrası tüm görünümünü gizle / göster                     |
| Alt + I         | Tüm işlem sonrası görünüm ölçeklerini gizle / göster            |
| Alt + L         | Geometri çizgilerini gizle / göster                             |
| Alt + M         | Tüm mesh varlıklarının görünürlüğü aç / kapat                   |
| Alt + N         | Tüm işlem sonrası görünüm açıklamalarını gizle / göster         |
| Alt + O         | Projeksiyon modunu değiştir (ortografik / perspektif)           |
| Alt + P         | Geometri noktalarını gizle / göster                             |
| Alt + R         | Görünür post-pro görünüm için menzil modları arasında geçiş yap |
| Alt + S         | Geometri yüzeylerini gizle / göster                             |
| Alt + T         | Görünür post-pro görünüm için aralık modları arasında geçiş yap |
| Alt + V         | Geometri hacimlerini gizle / göster                             |
| Alt + W         | Tüm aydınlatmayı etkinleştir / devre dışı bırak                 |
| Alt + X         | X görünümünü ayarla                                             |
| Alt + Y         | Y görünümünü ayarla                                             |
| Alt + Z         | Z görünümünü ayarla                                             |
| Alt + Shift + A | Küçük eksenleri gizle / göster                                  |
| Alt + Shift + B | Kafes hacmi yüzlerini gizle / göster                            |
| Alt + Shift + C | Önceden tanımlanmış renk haritalarında döngü                    |
| Alt + Shift + D | Örgü yüzey yüzlerini gizle / göster                             |
| Alt + Shift + L | Örgü çizgilerini gizle / göster                                 |
| Alt + Shift + P | Örgü noktalarını gizle / göster                                 |
| Alt + Shift + S | Örgü yüzey kenarlarını gizle / göster                           |
| Alt + Shift + T | Alt + T ile aynı, ancak sayısal mod da dahil edilir             |
| Alt + Shift + V | Örgü hacmi kenarlarını gizle / göster                           |
| Alt + Shift + X | -X görünümünü ayarla                                            |

Alt + Shift + Y -Y görünümünü ayarla

Alt + Shift + Z -Z görünümünü ayarla

Kaynak: gmsh

Son değişiklik: 11.11.2019 20:10:40

Daha fazla bilgi için: [defkey.com/tr/gmsh-klavye-kisayollari](https://defkey.com/tr/gmsh-klavye-kisayollari)

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)