

Siemens NX klavye kısayolları

Dosya menüsü

Ctrl + N	Yeni
Ctrl + O	Aç
Ctrl + S	Kaydet
Ctrl + P	Plan

Düzen menüsü

Ctrl + Y	Yeniden yap
Ctrl + J	Nesne gösterimi
Ctrl + W	Göster / gizle
Ctrl + Shift + I	Hemen gizle
Ctrl + B	Gizle
Ctrl + Shift + U	Tümünü göster
Ctrl + Shift + B	Gösterilen ve gizlenenleri ters çevir
Ctrl + T	Nesneyi taşı

Menüyü görüntüle

Ctrl + F	Sığdır
Ctrl + Shift + H	Yüksek kaliteli görüntü

Görünüm> Açılır

Home	Görünümü yönlendir > Trimetrik
End	Görünümü yönlendir > İzometrik
Ctrl + F2	Döndürme referansı belirle

Biçim menüsü

Shift + F8	Normal görünümünden Sketch'e
------------	------------------------------

Uygulama menüsü

Ctrl + M	Modelleme
Ctrl + Shift + D	Çizim

Son değişiklik: 9.01.2020 09:15:00

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/siemens-nx-klavye-kisayollari?filter=basic

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)