



Solidworks 2019 klavye kısayolları

Pencereler

Ctrl + N	Yeni
Ctrl + O	Aç
Ctrl + W	Pencereyi kapat
Ctrl + F4	Dosyayı kapat
Alt + F4	Solidworks'ü kapat
Ctrl + Tab	Pencereleri değiştir
Ctrl + S	Kaydet
Ctrl + P	Yazdır
Ctrl + F	Bul / değiştir
Ctrl + A	Hepsini seç
Ctrl + X	Kes
Ctrl + C	Kopyala
Ctrl + V	Yapıştır
Ctrl + Z	Geri al
Ctrl + Y	Yeniden yap

Komutlar

R	Son belgelere göz at
S	Kısayol çubuğu
D	Onay köşesi / içerik haritası
W	Komut arama
Ctrl + B	Yeniden inşa et
Ctrl + Q	Regen zorla
Del	Sil
Enter	Son komutu tekrarla
Ctrl + F1	Görev bölmesi
F5	Seçim filtresi araç çubuğunu aç / kapat
F6	Geçiş seçimi filtre türünü değiştir
F7	Yazım denetimi
F10	Araç çubuğu
F11	Tam ekran
Tab	Farenin altındaki bileşeni gizle
Shift + Tab	Farenin altındaki bileşeni göster
Shift + Sol tıklama	Yay min / maks boyut
A	Teğet yay aç / kapat

Görünüm komutları

F	Sığdırmak için yakınlaştır
Space	Yön
Ctrl + Space	Küpü görüntüle
Ctrl + 1	Ön
Ctrl + 2	Arka
Ctrl + 3	Sol
Ctrl + 4	Sağ
Ctrl + 5	Üst
Ctrl + 6	Alt
Ctrl + 7	İzometrik
Ctrl + 8	Normal
Ctrl + Shift + Z	Görünüm değişikliğini geri al
Shift + Z	Yakınlaştır
Z	Uzaklaştır
G	Alanı büyüt

Montaj

Alt	Çiftler. Bir yüzün üzerine geldiğinizde geçici olarak yüzünü gizler
Alt + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Çiftler. Bir bileşeni Alt + sürüklediğinizde bir SmartMate oluşturur
Alt + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Hareket çalışmaları. MotionManager'da birden fazla tuşu hareket ettirir
Alt + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Triad. Triad'ı kullanırken, orta topu Alt + sürüklediğinizde veya triad üzerinde tutup bir kenara veya yüze düşürdüğünüzde triad'ı kenar veya yüz ile hizalar. Triad'ı kullanmanın bir örneği Triad modunda Taşı ve Patlatılmış Görünümler'dir.
Alt + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Bileşenleri yeniden sıralama. FeatureManager tasarım ağacında bir bileşeni taşıırken, bileşenin ağaçta aynı seviyede kalmasını ve alt montajına geçmesini önler.
Alt + Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Bileşeni kopyalar ve bir SmartMate oluşturur.
Ctrl + Sol tıklama	Ctrl + sürüklediğinizde bir

+ Fareyi hareket ettirme	bileşeni kopyalar.
Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Seçim. Önceden seçilmiş bileşenlerin bulunduğu bir montajda, bir seçim kutusunu Ctrl + sürüklediğinizde seçimi ters çevirir.
Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Araç Kutusu. Bir Toolbox bileşenini bir montajın içine sürüklediğinizde yapılandırma yerine bir parça oluşturur.
Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Hareket çalışmaları. MotionManager'da birden fazla anahtarı kopyalar.
Tab	Göster / gizle. İşaretçinin altındaki tüm bileşenleri gizler.
Tab	Bileşen Takarken. Bileşeni 90° döndürür.
Shift + Alt	Çiftler. Gizli yüzün üzerine geldiğinizde geçici olarak gizli bir yüz gösterir.
Shift + Tab	Göster / gizle. İşaretçinin altındaki tüm bileşenleri gösterir.
Shift + Tab	Bileşen Takarken. Bileşeni -90° döndürür.
Ctrl + Shift + Alt	Çiftler. Geçici olarak gizlenmiş tüm yüzleri yarı saydam bir durumda göster.
Ctrl + Shift + Tab	Tüm gizli bileşenleri geçici olarak şeffaf biçimde görüntüler, böylece hangi bileşenleri göstereceğinizi seçebilirsiniz.
Ctrl + Shift + Tab	Bir veya daha fazla bileşeni göstermek için işaretçiyi grafik alanına getirin ve Ctrl + Shift + Tab tuşlarını basılı tutun. Tüm gizli bileşenler geçici olarak şeffaf olarak gösterilir. Gösterilecek şekilde değiştirmek için gizli bir bileşene tıklayın.
Sağ tıklama + Fareyi hareket ettirme	Grafik alanının boş bir alanında. Fare hareketlerini çağırır.
Sağ tıklama + Fareyi hareket ettirme	Bileşen üzerinde. Montaj kaynağına göre bileşeni döndürür.
Alt + Sağ tıklama	Bileşen üzerinde. Bileşeni

+ Fareyi hareket ettirme	Döndür aracı yerine fare hareketlerini çağırır.
Shift + Ok tuşları	Mevcut bir Yönlendirme düzeneğine bir Yönlendirme bileşeni eklediğinizde bir Yönlendirme bileşenini yeniden yönlendirir.
Shift + F10 veya İşlev menüsü tuşu	Kısayol menüsünü ve içerik araç çubuğunu açar.

Kopyala / yapıştır

Ctrl + C veya Ctrl + V	Kopyalamak ve yapıştırmak için bu klavye kısayollarını kullanın.
Ctrl + C veya Ctrl + V	Eskizler. Eskiz varlıklarını kopyalar ve yapıştırır.
Ctrl + C veya Ctrl + V	Parçalar. Eskizleri kopyalar ve yapıştırır.
Ctrl + C veya Ctrl + V	Montajlar. Parçaları ve alt montajları kopyalar ve yapıştırır. FeatureManager tasarım ağacında bir özellik seçerseniz, özelliği montaj düzeyinde bir özellik olarak kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
Ctrl + C veya Ctrl + V	Çizimler. Çizim görünümünü kopyalar ve yapıştırır.
Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Eskizler. Eskiz varlıklarını kopyalar.
Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Parçalar. Özellikleri kopyalar.
Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Montajlar. Parçaları ve alt montajları kopyalar.
Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Çizimler. Çizim görünümünü kopyalar.

Boyutlar ve açıklamalar

Alt + Sol tıklama	Boyutları ve ek açıklamaları yerleştirdiğinizde otomatik hizalamayı kapatır.
Alt + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Bir açıklamayı içinde bulunduğu gruptan bağımsız olarak taşır.

Alt + 0176	Derece ° sembolü ekler.
Alt + 0216	Bir çap Ø sembolü ekler.
Alt + 0181	Bir µ sembolü ekler.
Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Kılavuzun ok başına tıkladığınızda notta ek kılavuzlar oluşturur
Shift + Sol tıklama	Smart Dimension aracıyla yayları ve daireleri boyutlandırırken maksimum veya minimum konuma yaslar.
,	Bir açıklama veya açıklama için açıklama görünümü düzenimini değiştirir.

Görüntüleme

Alt + Ok tuşları veya Alt + Orta tıklama + Fareyi hareket ettirme	Modeli görüntüleme düzlemine paralel olarak döndürür.
Shift + Ok tuşları	Modeli 90° döndürür.
Shift + Z	Modeli yakınlaştırır.
Z	Modeli uzaklaştırır.
Shift + Orta tıklama + Fareyi hareket ettirme	Modeli ekran merkezi etrafında yakınlaştırır ve uzaklaştırır.
F	Sığdırmak için yakınlaştırır.
Alt + Sol tıklama	Gövde veya bileşenin üzerine geldiğinizde gizli bir gövde veya bileşen gösterir.
Alt + Çarkı yukarı ve aşağı döndürme	Büyüteç kullanırken bir kesit görünümü gösterir.
Ctrl + Space	Görünüm Seçicisini açar.
Space	Seçici ve Yönlendirmeyi Görüntüle iletişim kutusunu açar.
Alt + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Görev Panosu'ndan bir modele bir görünüm sürüklediğinizde Görünüm PropertyManager'ı açar.

Çizimler

Alt + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Tabloyu taşımak için tablodaki herhangi bir yeri seçin.
--	---

Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Çizim görünümleri Çizim görünümü eklediğinizde çizim görünümü hizalamasını keser.
Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Açıklamalar. Ek açıklamaları ızgaraya veya diğer ek açıklamalara yaslamadan kopyalar.
Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Tablolar. Tabloyu taşımak için tablodaki herhangi bir yeri seçin.
Shift + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Birden fazla kenar aynı ise, çizim görünümünde bir kenar seçin. Genel olarak, çizimde bir kenar seçtiğinizde, tüm çizgi bölümleri aynı ise, tüm çizgi vurgulanır.
Shift + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Boyutu sürükleyip başka bir görünüme bıraktığınızda boyutu başka bir çizim görünümüne taşır.

Hareket

Ctrl + Ok tuşları veya Ctrl + Orta tıklama + Fareyi hareket ettirme	Modeli kaydır.
Shift + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Eskizler. Eskiz varlığı takımını taşır
Shift + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Parçalar. Bir özelliği taşır.
Shift + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Çizimler. Seçilen çizim görünümünü ve ilgili görünümleri tek bir varlık gibi birlikte hareket ettirir. Bir boyutu farklı bir görünüme de taşıyabilirsiniz.

Seçme

Alt + Sol tıklama	Görünüm Seçici küpünde arka yüzleri seçin.
Ctrl + Sol tıklama	Birden fazla varlık seçin
Shift	Parçada bir saydam yüz seçin.
Shift + Sol tıklama	FeatureManager tasarım ağacında iki seçili öge içindeki her şeyi seçin.

Metal levha

Tab	Şekillendirme aracını bir yüz üzerine sürüklerken şekillendirme aracının yönünü döndürür.
-----	---

Eskiz

Alt + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Bir yivde bir kontrol noktasının her iki kolunu da simetrik olarak ayarlar.
Ctrl + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Bir uç noktayı sürüklerken çıkartım çizgilerini bastırır.
Ctrl	(eskiz yaparken) Otomatik eskiz ilişkilerini kapatın.
Shift + Sol tıklama	Yaslamayı açar.
Shift + Sol tıklama + Fareyi hareket ettirme	Bir çizgi çizerken, çizgi belirli uzunluklara yaslanır.
Tab	3B çizimde eskiz yaparken XYZ düzlemini değiştirir.

Kullanıcı arayüzü

Ctrl + B	Modeli yeniden oluşturur.
Ctrl + R	Ekranı yeniden çizer.
Ctrl + Tab	Açık belgeler arasında hareket eder.
Enter	Son komutu tekrar eder.
S	Kısayol çubuğunu açar.

Kaynak: Solidworks 2019 yardımı

Son değişiklik: 26.11.2020 13:46:43

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/solidworks-klavye-kisayollari

[Bu PDF'yi özelleştir...](#)