e Eplan Platform 2.9 klavye kısayolları

Genel

Space	Pencereyi (seçim alanını) tanımla
Tab	İşaretlenen elemanların eleman noktalarına atla
Tab veya Ctrl + Çarkı yukarı ve aşağı döndürme	Sembol ekle: Türevi değiştir
Tab veya Ctrl + Çarkı yukarı ve aşağı döndürme	Makro ekle: Türevi değiştir
A	3D montaj düzeni gezgininde tutma noktasını değiştir
В	Makro oluştur
D	Pencereyi (seçim alanını) çoğalt
E	Elips ekle
F	Arama fonksiyonu: Karşılık gelen parçaya atla
G	Elemanları gruplandır
Н	Bir taşıyıcı rayın uzunluğunu içe aktar
I	Ekleme noktalarının göstergesini aç / kapat
J	Taşıyıcı rayı ortalayarak yerleştir
К	Daire ekle
L	Çoklu çizgi ekle
М	Pencere / sembol makrosu ekle
N	Bir sonraki fonksiyona atla (fonksiyonlar yerleştirilirken ve atanırken)
0	Referans noktası kaydırmayı aç / kapat
Р	Koordinat girişi
Q	Hızlı eklemeyi aç / kapat
R	Dörtgen ekle
S	Artışı ayarla
Т	Metin ekle
U	Görülmeyen elemanları göster / gizle
V	Таşı
Х	Ortogonal fonksiyonu etkinleştir
X sonra X	Makro ekle: İmleci vatav

	başlangıç pozisyonuna ayarla
Y sonra Y	Ortogonal fonksiyonu etkinleştir
Y	Makro ekle: İmleci dikey
	başlangıç pozisyonuna ayarla
Z	Yakınlaştırmayı aç
< veya >	Ortogonal fonksiyonu yatay / dikey yönde etkinleştir / devre dışı bırak, açılan ortogonal fonksiyonu devre dışı bırak
F1 veya Ctrl + F1	Açılır menüyü çağır
F2	İşlem modunu çağır (Çok dilli giriş iletişim kutusunda olduğu gibi tablo şeklindeki belirli gösterimlerde)
F2	Direkt düzenle (geçici)
F3	Açı (alt, sağ) ekle
F4	Açı (alt, sol) ekle
F5	Görünümü güncelle ("Yeni çiz")
Ctrl	(basılı tutarken giriş) Görünümü güncelle ("Yeni çiz")
F6	Açı (üst, sol) ekle
F7	T parça (alt) ekle
F8	T parça (üst) ekle
F9	T parça (sağ) ekle
F10	T parça (sol) ekle
F12	Sayfa gezginini aç / kapat
Insert	Sembol ekle
Del	Bir pencerenin (seçim alanının) içeriğini sil
Home	İmleci ekranın sol kenarına götür
End	İmleci ekranın sağ kenarına götür
Page Down	Sonraki sayfa
Page Up	Önceki sayfa
Ok tuşları	Kılavuz çizgilerine atla
Esc	Eylemi iptal et
Shift + Alt + Ok tuşları	Aynı yükseklikte / aynı devre şeması yolunda bulunan eleman noktalarına atla
Shift + F3	Cihaz bağlantı noktası ekle
Shift + F4	Kesinti noktası ekle
Shift + F5	Kablo tanımı ekle

Shift + F6	Ekranlama ekle
Shift + F7	Bağlantı tanımlama noktası ekle
Shift + F8	Köprü ekle (dört yollu kesişim bağlantı elemanı)
Shift + F11	Cihaz kutusu ekle
Shift + Sol ok	Ekran kesitini sola taşı
Shift + <	Ortogonal fonksiyonu etkinleştir / devre dışı bırak
Shift + Sağ ok	Ekran kesitini sağa taşı
Shift + Yukarı ok	Ekran kesitini yukarıya taşı
Shift + Aşağı ok	Ekran kesitini aşağıya taşı
Shift + R	Bağıl koordinatları gir
Shift + Ctrl + Ok tuşları	Eleman noktalarına atla
Shift + Tab	Makro ekle: Görüntüleme tipini değiştir
Ctrl + End	Ekranın alt kenarına atla
Ctrl + Home	Ekranın üst kenarına atla
Ctrl + Enter	Satır sonu ekle
Ctrl + Sol tıklama veya Ctrl + Space	Çapraz referanstan karşılık gelen parçaya atla
Ctrl + Shift + Sol tıklama	Çapraz referanstan karşılık gelen parçaya atla ve bu sırada grafik editörünün yeni bir penceresini aç
Ctrl + Shift	(basılı tutarken boşluğa) Çapraz referanstan karşılık gelen parçaya atla ve bu sırada grafik editörünün yeni bir penceresini aç
Ctrl + A	Tümünü işaretle
Ctrl + B	Özellik açıklamalarını taşı
Ctrl + C	Elemanları EPLAN panosuna kopyala
Ctrl + D	Nesnelerin özelliklerini düzenle
Ctrl + E	Raporlar oluştur
Ctrl + F	Arama fonksiyonunu çağır
Ctrl + G	Merkez üzerinden yay ekle
Ctrl + I	Elemanları arama sonucu listesine ekle
Ctrl + J	Git (grafik)
Ctrl + K	Makroları otomatik olarak makro

Ctrl + L	PLC bağlantı noktalarını blok şeklinde yerleştir
Ctrl + M	Sayfayı işaretle
Ctrl + N	Sayfa oluştur
Ctrl + O	PLC'yi adresle
Ctrl + P	Projeyi yazdır
Ctrl + Q	Tablo şeklinde düzenlemeyi aç / kapat
Ctrl + R	Grafiği döndür
Ctrl + S	Arama fonksiyonu: Seçimi senkronize et
Ctrl + T	Yol fonksiyon metni ekle
Ctrl + V	EPLAN panosundan elemanları ekle
Ctrl + W	Ürünleri 3D montaj düzeni gezgininde yerleştirme seçeneklerini ayarla
Ctrl + X veya Shift + Del	Elemanları kes ve EPLAN panosuna kopyala
Ctrl + Y	Son adımı yinele
Ctrl + Z veya Alt + Backspace	Son adımı geri al
Ctrl + F2	Hat ekle
Ctrl + F2 Ctrl + F4	Hat ekle Grafik düzenlemeyi kapat
Ctrl + F2 Ctrl + F4 Ctrl + F5	Hat ekle Grafik düzenlemeyi kapat Pencere / sembol makrosu oluştur
Ctrl + F2 Ctrl + F4 Ctrl + F5 Ctrl + F6	Hat ekleGrafik düzenlemeyi kapatPencere / sembol makrosu oluşturGrafik editörü, gezginler vs. gibi sekme olarak döşenmiş pencereler arasında geçiş yapar
Ctrl + F2 Ctrl + F4 Ctrl + F5 Ctrl + F6 Ctrl + F7	 Hat ekle Grafik düzenlemeyi kapat Pencere / sembol makrosu oluştur Grafik editörü, gezginler vs. gibi sekme olarak döşenmiş pencereler arasında geçiş yapar Bir döşenmiş pencere içerisinde gezginler, editörler vs. gibi üst üste düzenlenmiş sekmeler arasında geçiş yapar
Ctrl + F2 Ctrl + F4 Ctrl + F5 Ctrl + F6 Ctrl + F7 Ctrl + F7	Hat ekleGrafik düzenlemeyi kapatPencere / sembol makrosu oluşturGrafik editörü, gezginler vs. gibi sekme olarak döşenmiş pencereler arasında geçiş yaparBir döşenmiş pencere içerisinde gezginler, editörler vs. gibi üst üste düzenlenmiş sekmeler arasında geçiş yaparSayfa makrosu oluştur
Ctrl + F2 Ctrl + F4 Ctrl + F5 Ctrl + F6 Ctrl + F7 Ctrl + F7 Ctrl + F10 Ctrl + F11	Hat ekle Grafik düzenlemeyi kapat Pencere / sembol makrosu oluştur Grafik editörü, gezginler vs. gibi sekme olarak döşenmiş pencereler arasında geçiş yapar Bir döşenmiş pencere içerisinde gezginler, editörler vs. gibi üst üste düzenlenmiş sekmeler arasında geçiş yapar Sayfa makrosu oluştur Yapı kutusu ekle
Ctrl + F2 Ctrl + F4 Ctrl + F5 Ctrl + F6 Ctrl + F6 Ctrl + F7 Ctrl + F10 Ctrl + F11 Ctrl + F12	 Hat ekle Grafik düzenlemeyi kapat Pencere / sembol makrosu oluştur Grafik editörü, gezginler vs. gibi sekme olarak döşenmiş pencereler arasında geçiş yapar Bir döşenmiş pencere içerisinde gezginler, editörler vs. gibi üst üste düzenlenmiş sekmeler arasında geçiş yapar Sayfa makrosu oluştur Yapı kutusu ekle Grafik editörü, gezginler, vb. gibi açık pencerelerin arasında geçiş yap
Ctrl + F2 Ctrl + F4 Ctrl + F5 Ctrl + F6 Ctrl + F6 Ctrl + F7 Ctrl + F10 Ctrl + F11 Ctrl + F12 Ctrl + F12	 Hat ekle Grafik düzenlemeyi kapat Pencere / sembol makrosu oluştur Grafik editörü, gezginler vs. gibi sekme olarak döşenmiş pencereler arasında geçiş yapar Bir döşenmiş pencere içerisinde gezginler, editörler vs. gibi üst üste düzenlenmiş sekmeler arasında geçiş yapar Sayfa makrosu oluştur Yapı kutusu ekle Grafik editörü, gezginler, vb. gibi açık pencerelerin arasında geçiş yap Raporları güncelle
Ctrl + F2 Ctrl + F4 Ctrl + F5 Ctrl + F6 Ctrl + F6 Ctrl + F7 Ctrl + F7 Ctrl + F10 Ctrl + F11 Ctrl + F12 Ctrl + F12 Ctrl + Ctrl + Ok tuşları	 Hat ekle Grafik düzenlemeyi kapat Pencere / sembol makrosu oluştur Grafik editörü, gezginler vs. gibi sekme olarak döşenmiş pencereler arasında geçiş yapar Bir döşenmiş pencere içerisinde gezginler, editörler vs. gibi üst üste düzenlenmiş sekmeler arasında geçiş yapar Sayfa makrosu oluştur Yapı kutusu ekle Grafik editörü, gezginler, vb. gibi açık pencerelerin arasında geçiş yap Raporları güncelle Solda bulunan bir sonraki ekleme noktasına atla
Ctrl + F2 Ctrl + F4 Ctrl + F5 Ctrl + F6 Ctrl + F6 Ctrl + F7 Ctrl + F7 Ctrl + F10 Ctrl + F11 Ctrl + F12 Ctrl + F12 Ctrl + Ck tuşları Ctrl + Ok tuşları	 Hat ekle Grafik düzenlemeyi kapat Pencere / sembol makrosu oluştur Grafik editörü, gezginler vs. gibi sekme olarak döşenmiş pencereler arasında geçiş yapar Bir döşenmiş pencere içerisinde gezginler, editörler vs. gibi üst üste düzenlenmiş sekmeler arasında geçiş yapar Sayfa makrosu oluştur Yapı kutusu ekle Grafik editörü, gezginler, vb. gibi açık pencerelerin arasında geçiş yap Raporları güncelle Solda bulunan bir sonraki ekleme noktasına atla Sağda bulunan bir sonraki ekleme noktasına atla

	noktasına atla
Ctrl + Ok tuşları	Altta bulunan bir sonraki ekleme noktasına atla
Ctrl + Shift + A	Doğrusal ölçülendirme ekle
Ctrl + Shift + D	Genel düzenleme: Rapordaki proje verilerini düzenle
Ctrl + Shift + E	Mesaj yönetimini aç / kapat
Ctrl + Shift + F	Arama fonksiyonu: Bir sonraki girişe atla
Ctrl + Shift + M	2D pano yerleşimi gezginini aç / kapat
Ctrl + Shift + P	Hata denetimi yap
Ctrl + Shift + R	Bir 3D makronun döndürme açısını değiştir
Ctrl + Shift + U	Bağlantıları kes
Ctrl + Shift + V	Arama fonksiyonu: Önceki girişe atla
Ctrl + Shift + F6	Kılavuz çizgilerini göstermeyi aç / kapat
Ctrl + Shift + <	Projeyi değerlendir
Alt + 3	Tüm sayfayı göster
Alt + F4	EPLAN'dan çık
Alt + Page Down	Arama fonksiyonu: Çapraz referans verilmiş bir sonraki fonksiyona atla, ileri
Alt + Page Up	Arama fonksiyonu: Çapraz referans verilmiş bir sonraki fonksiyona atla, geri
Alt + Insert	Cihaz ekle
Alt + Del	Yerleştirmeyi sil
Alt + Sol ok	Soldaki aynı yükseklikte bulunan ekleme noktasına atla
Alt + Sağ ok	Sağdaki aynı yükseklikte bulunan ekleme noktasına atla
Alt + Yukarı ok	Üstteki aynı devre şeması yolunda bulunan ekleme noktasına atla
Alt + Aşağı ok	Alttaki aynı devre şeması yolunda bulunan ekleme noktasına atla
Alt + Home	En yakındaki uygun eleman noktasına atla; bu, bir elemana ait bitiş noktası da olabilir
Ctrl + Alt + A	Çalışma alanını düzenle

Ctrl + Alt + T	3D bakış noktası Üst
Ctrl + Alt + D	3D bakış noktası Alt
Ctrl + Alt + L	3D bakış noktası Sol
Ctrl + Alt + R	3D bakış noktası Sağ
Ctrl + Alt + F	3D bakış noktası Ön
Ctrl + Alt + B	3D bakış noktası Arka
Ctrl + Alt + 1	3D bakış noktası GB izometrik
Ctrl + Alt + 2	3D bakış noktası GD izometrik
Ctrl + Alt + 3	3D bakış noktası KD izometrik
Ctrl + Alt + 4	3D bakış noktası KB izometrik
Kaynak: Eplan	

Son değişiklik: 26.02.2021 10:59:06

Daha fazla bilgi için: defkey.com/tr/eplan-2-9klavye-kisayollari

Bu PDF'yi özelleştir...